Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 15-001355-PR07 (GAS-A01-02-de-01)



Erstelldatum 13.04.2016

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group Zweibrücker Straße 200

66954 Pirmasens Deutschland

Auftrag Gutachtliche Stellungnahme für die

Leistungseigenschaften

Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit

Gegenstand KBE 88/ KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

Inhalt 1 Auftrag

2 Grundlagen der Beurteilung

3 Übertragung von Leistungseigenschaften, Beurteilung, Ergebnis und Aussage





Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



1 Auftrag

Die Firma profine GmbH International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland), beauftragte das **ift** Rosenheim eine gutachtliche Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen:

Die Ergebnisse aus den unter Punkt 2 aufgelisteten Prüfberichten sollen unter Berücksichtigung der Abweichungen, die nachfolgend in den Tabellen 1 bis 32 aufgeführt sind, übertragen werden.

2 Grundlagen der Beurteilung

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt: Ift Prüfbericht 15-001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) Zeichnungen der profine GmbH International Profile Group

Probe- körper	Prüfbericht Nr.	Datum	Kurzbeschreibung
PK 1	12-002529-PR08 PB-A01-0203-de-01	07.07.2013	Einflügeliges Drehkippfenster mit untenliegender Festverglasung
PK 2	12-002529-PR15 PB-A01-020310-de- 02	08.11.2013	Zweiflüglige Dreh-/Drehkippfenstertür mit aufgehendem Mittelstück
PK 3.1	12-002529-PR44 PB-A01-0203-de-01	23.09.2013	Zweiflügliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück
PK 3.2	12-002529-PR11 PB-A01-0203-de-01	15.07.2013	Zweiflügliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück
PK 3.3	12-002529-PR24 PB-A01-0203-de-01	15.07.2013	Zweiflügliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück
PK 5.1	12-002529-PR14 PB-A01-02-de-01	05.09.2013	Einflüglige Drehkippfenstertür mit Bodenschwelle
PK 5.2	12-002529-PR45 PB-A01-02-de-01	04.09.2013	Einflüglige Drehkippfenstertür mit Bodenschwelle
PK 5.3	12-002529-PR46 PB-A01-02-de-01	04.09.2013	Einflüglige Drehkippfenstertür mit Bodenschwelle
PK 5a.1	12-002529-PR13 PB-A01-02-de-01	25.10.2013	Zweiflüglige Dreh-/Drehkippfenstertür mit aufgehendem Mittelstück und Bodenschwelle
PK 5a.2	12-002529-PR49 PB-A01-02-de-01	25.10.2013	Zweiflüglige Dreh-/Drehkippfenstertür mit aufgehendem Mittelstück und Bodenschwelle

Auftraggeber profine GmbH

profine GmbH International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



Probe- körper	Prüfbericht Nr.	Datum	Kurzbeschreibung
PK 6.1	12-002529-PR10 PB-A01-0203-de-01	04.07.2013	Einflüglige Drehkippfenstertür
PK 6.2	12-002529-PR48 PB-A01-02-de-02	01.10.2013	Einflüglige Drehkippfenstertür
PK 10	12-002529-PR12 PB-A01-0203-de-01	31.07.2013	Einflüglige Parallel-Ausstell-Schiebefenstertür
PK 16	12-002529-PR07 PB-A01-0203-de-01	15.07.2013	Einflügliges Drehkippfenster
PK 17	12-002529-PR09 PB-A01-0203-de-01	12.09.2013	Einflügliges Drehkippfenster mit glasteilender Sprosse
PK 18	12-002529-PR47 PB-A01-02-de-01	04.09.2013	Einflügliges Drehkippfenster

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3 Beurteilung

3.1 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.1.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung	
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88	
	76171_76271	88171_88271	
	76 76 78 79 76 76 76 775 775 775	88 V306 V306 V306 V306 V306 V306 V309,5	
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	mer	
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der	
	Eine einflügelige Drehkippfenstertür aus dem System KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit der Prüfberichtsnummer 12-002529-PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4. Juli 2013 wurde geprüft. Bei der Nachprüfung eine einflügeligen Drehkippfenstertür aus dem System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88 mit der Prüfberichtsnummer 15-001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) vom 4. Februar wurden in den zu übertragenden Leistungseigenschaften gleiche oder bessere Ergebnisse erzielt.		
	Der wesentliche Unterschied liegt in der Bautiefe und in der Größe der Entwässerungskammer.		
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.	

 Tabelle 1
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.1.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.1.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Probekörper		PK 1	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		1576 x 2500	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C3 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 2
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.2 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.2.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	22 3.5 V306 V306 V306 V306 V310 V310 V310 V310 V310 V310 V310 V310	88 V300 V310 V310 V310 V310 V310 V310 V310
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- Juli 2013 wurde geprüft. Bei der kippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 3
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.2.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.2.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Probekörper		PK 2	
Darstellung			
Fenste	rgröße in mm	2282 x 2576	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C1 / B2	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 4
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.3 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.3.1 Beurteilung

Gegenüberstellung	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene
geprüfte Ausführung/ Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 /	Ausführung KBE 88 / KÖMMERLING 88 /
	TROCAL 76	TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	93,5	109,5
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der ikippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 5
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.3.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.3.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Probekörper		PK 3.1	
Darstellung			
Fenste	rgröße in mm	2782 x 1826	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C3 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 6
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.4 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.4.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271 76 76 776 776 776 776 776	88171_88271
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 7
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.4.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.4.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Probekörper		PK 3.2	
Darstellung			
Fenste	rgröße in mm	2764 x 1876	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C3 / B3	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 8
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.5 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.5.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	76 76 78 79 76 76 775 775 775	35 V306 V306 V306 V300 V300 V300 V300 V300
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	mer
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529 Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- rom 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt ir Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 9
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.5.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.5.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Probekörper		PK 3.3	
Darstellung			
Fenste	rgröße in mm	2082 x 2576	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C1 / B2	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 10
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.6 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.6.1 Beurteilung

Gegenüberstellung	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene
geprüfte Ausführung/ Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 /	Ausführung KBE 88 / KÖMMERLING 88 /
	TROCAL 76	TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	93,5	109,5
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der ikippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 11
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.6.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.6.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 5.1	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		1176 x 2578	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C5 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 12
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.7 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.7.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271 76 76 776 776 776 776 776	88171_88271
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 13
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.7.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.7.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 5.2	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		1176 x 2578	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C5 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 14
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.8 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.8.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271 76 76 776 776 776 776 776	88171_88271
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 15
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.8.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.8.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 5.3	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		1176 x 2578	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C5 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 16
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.9 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.9.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	29 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.6 7.7 93.5	235 V310 35 V310 88 109.5
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	mer
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529 Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- rom 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 17
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.9.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.9.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 5a.1	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		2282 x 2580	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C1 / B2	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 18
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.10 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.10.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	29 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.6 7.7 93.5	235 V310 35 V310 88 109.5
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	mer
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529 Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- rom 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 19
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.10.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.10.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 5a.2	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		2282 x 2580	
Prüfung		Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C1 / B2	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 20
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.11 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.11.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271 76 76 776 776 776 776 776	88171_88271
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 21
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.11.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.11.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 6.1	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		1176 x 2576	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C5 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 22
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.12 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.12.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/ Merkmal/ Detail	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	29 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.6 7.7 93.5	235 V310 35 V310 88 109.5
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	mer
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	Eine einflügelige Drehkippfenstertür aus dem System KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit der Prüfberichtsnummer 12-002529-PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4. Juli 2013 wurde geprüft. Bei der Nachprüfung eine einflügeligen Drehkippfenstertür aus dem System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88 mit der Prüfberichtsnummer 15-001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) vom 4. Februar wurden in den zu übertragenden Leistungseigenschaften gleiche oder bessere Ergebnisse erzielt.	
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 23
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.12.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.12.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 6.2	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		976 x 2576	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C5 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 24
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.13 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.13.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/ Merkmal/ Detail	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271	88171_88271
	29 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.6 7.7 93.5	235 V310 35 V310 88 109.5
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamr	mer
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	Eine einflügelige Drehkippfenstertür aus dem System KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit der Prüfberichtsnummer 12-002529-PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4. Juli 2013 wurde geprüft. Bei der Nachprüfung eine einflügeligen Drehkippfenstertür aus dem System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88 mit der Prüfberichtsnummer 15-001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) vom 4. Februar wurden in den zu übertragenden Leistungseigenschaften gleiche oder bessere Ergebnisse erzielt.	
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 25
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.13.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.13.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 10	
Darstellung		+	
Fenstergröße in mm		3738 x 2612	
Prüfung Klassifizierung		Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C2 / B2	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 26
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.14 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.14.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271 76 76 776 776 776 776 776	88171_88271
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 27
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.14.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.14.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 16	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		1191 x 1026	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C4 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 28
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.15 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.15.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271 76 76 776 776 776 776 776	88171_88271
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 29
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.15.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.15.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 17
Darstellung		
Fenstergröße in mm		1576 x 1576
F	Prüfung	Klassifizierung
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C3 / B3
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4

 Tabelle 30
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.16 Übertragung von Leistungseigenschaften auf das System KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88

3.16.1 Beurteilung

Gegenüberstellung geprüfte Ausführung/	Geprüfte Ausführung	Gutachtlich übertragene Ausführung
Merkmal/ Detail	KBE 76 / KÖMMERLING 76 / TROCAL 76	KBE 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 88
	76171_76271 76 76 776 776 776 776 776	88171_88271
Abweichung	Bautiefe, Größe Entwässerungskamn	ner
Beurteilung		erkmale sind identisch, insbesondere ichtungen, der Verglasung und der
	KÖMMERLING 76 / TROCAL 76 mit PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 4 Nachprüfung eine einflügeligen Dreh 88 / KÖMMERLING 88 / TROCAL 001355-PR01 (PB-A01-02-de-01) v	ür aus dem System KBE 76 / der Prüfberichtsnummer 12-002529- . Juli 2013 wurde geprüft. Bei der akippfenstertür aus dem System KBE 88 mit der Prüfberichtsnummer 15- om 4. Februar wurden in den zu en gleiche oder bessere Ergebnisse
	Der wesentliche Unterschied liegt in Entwässerungskammer.	n der Bautiefe und in der Größe der
	Systemzeichnungen liegen dem ift R	osenheim vor.

 Tabelle 31
 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)



3.16.2 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse It. den Prüfberichten unter Punkt 2 führen die in der Tabelle beschriebenen Änderungen zu keiner Verschlechterung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften des Probekörpers.

3.16.3 Zusammenfassung der übertragenen Leistungseigenschaften

Pro	bekörper	PK 18	
Darstellung			
Fenstergröße in mm		1476 x 1476	
F	Prüfung	Klassifizierung	
EN 12210	Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C5 / B5	
EN 12208	Schlagregen- dichtheit	9A	
EN 12207	Luftdurch- lässigkeit	4	

 Tabelle 32
 Tabelle der übertragenen Leistungseigenschaften

ift Rosenheim 13.04.2016

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)

Stv. Prüfstellenleiter Bauteilprüfung Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FF Stv. Prüfstellenleiter

Bauteile